Величина окна сглаживания изначально выбрана такой, чтобы ширина спектра сглаженного шума равнялся ширине спектра хаотического сигнала. На основании проведенных исследования установлено, что при увеличении шага интегрирования помехоустойчивость возрастает при меньшей величине окна сглаживания.

Для снижения затрат вычислительных ресурсов при формировании псевдослучайных сигналов повышают шаг численного интегрирования. Согласно полученным результатам, рост шага интегрирования увеличивает минимально допустимый интервал корреляции. При этом возрастает предельно допустимое отношение С/Ш (до -10 дБ при относительной величине шага 0.3). Эффективность корреляционной обработки сигналов моделируемой дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова снижается при уменьшении отношения сигнал/шум. Требуемое при этом возрастание продолжительности интервала корреляционного накопления увеличивает время обработки сигнала и снижает быстродействие систем передачи информации с псевдослучайными сигналами, генерируемыми на основе дискретно-нелинейной системы Дмитриева-Кислова. Полученные в работе результаты можно использовать для выбора величины окон корреляционной обработке сглаживания при сигналов нелинейной системы Дмитриева-Кислова.

Список использованных источников

1. Дмитриев А.С. Генерация хаоса /Дмитриев А.С., Ефремова Е.В., Максимов Н.А., Панас А.И. – М.: Техносфера, 2012. – 424с.

УДК 620.179.14; 621.3.014.4.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ БЕСКОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ (ВИХРЕТОКОВЫХ) МЕТОДОВ

Д.А. Ворох, А.И. Данилин «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», г. Самара

Ранее в статьях [1-3] авторами проводились исследования вихретокового преобразователя (ВТП). Однако в этих статьях не приводилась общая классификация методов контроля, и положение вихретокового метода в этой классификации.

Разработанная классификация методов, представленная в виде классификационной таблицы методов контроля параметров металла и металлических поверхностей представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Достоинства и недостатки методов контроля параметров металла и металлических поверхностей

Название метода	Достоинства метода	Недостатки метода
Разрушающие	1. Простота измерений,	1.Разрушающий метод,
методы	которые не требуют	но измерение твердости
(Бринелля, Роквелла,	специального образца и могут	обычно не влечет за
Супер-Роквелла,	быть выполнены	собой полного
Виккерса, Людвика,	непосредственно на	разрушения детали, и
Монотрон,	проверяемых деталях;	после измерения ее во
Мартенса)	2. Высокая	многих случаях
	производительность;	возможно использовать
	3. Высокая точность	по своему назначению.
	измерения	,
	4. Возможность	
	ориентировочно оценить по	
	твердости другие	
	характеристики металла	
	(например предел прочности).	
	5. Прямой метод измерения	
Рентгеноструктурный	1.Нет жестких требований к	1.Необходима высокая
анализ	размерам образца	квалификация
	2. Высокая достоверность	исследователя при
	метода	интерпретации и
	3. Прямой метод измерения	расшифровке
		полученных данных
		2.Возможность анализа
		очень тонкого (доли и
		единицы мкм)
		поверхностного слоя,
		для получения картины
		распределения свойств
		по глубине, необходима
		шлифовка образца
Динамический	1. Прямой метод измерения.	1.Величина твердости
		_
~r/		
	-	
	F	
1		несравнимые
метод определения твердости (Метод ШораD)	 Простота метода. Высокая производительность. Возможность проверки шлифованных деталей без нарушения качества поверхности. 	по Шору не имеет точного перевода ее на другие величины твердости или прочности при растяжении. 2. Контактный метод измерения. 3. Материалы с различным модулем упругости дают

		разун тот і
		результаты. 4. Показания прибора
		неустойчивы и могут
		иметь лишь
		сравнительное значение,
		так как на них влияют
		размеры образца и
		состояние его
		поверхности.
		5. Число твердости
		является величиной
		условной.
Акустические	1. Возможность контроля	1. Контактный метод
методы определения	изделий из самых различных	измерения.
твердости	металлических и	3. Сложность или
твердости	неметаллических материалов	невозможность
	независимо от их	контроля деталей из
	электропроводности,	неоднородных,
		* '
	диэлектрической и магнитной	крупнозернистых
	проницаемости.	материалов.
	2.Способность ультразвука	4. Необходимость
	проникать в изделия с	ровной и гладкой
	однородной мелкозернистой	поверхности ввода на
	структурой на расстояния в	деталях.
	несколько метров и	5. Сложность или
	детектировать в них дефекты.	невозможность
	3. Возможность выявления	контроля деталей малых
	как поверхностных, так и	размеров и сложной
	внутренних дефектов.	конфигурации.
	4. Относительная легкость	6. Сложность или
	автоматизации(уступает	невозможность
	только вихретоковому методу	определения характера
	и магнитному методу с	дефекта деталей и их
	электромагнитными	его реальных размеров.
	преобразователями).	7.Косвенный метод
	5. Бесконтактный метод	измерения.
	измерения.	<u>F</u>
Бесконтактные	1. Бесконтактный метод	1.Необходим опыт
магнитные методы	измерения.	исследователя при
маниные методы	2. Легкость автоматизации.	интерпретации и
	3. Широкополосный метод.	расшифровке
	4. Высокая разрешающая	полученных данных.
	способность.	2. Сложность или
	5. Возможность регистрации	невозможность контроля
	дефектов на сложных	деталей малых размеров
	поверхностях и в узких	и сложной конфигурации.
	зазорах	3. Сложность

		определения характера
		дефекта деталей и его
		реальных размеров.
		4.Косвенный метод
		, ,
		измерения
		5. Необходимо
		предотвращать
		воздействие внешних
		магнитных полей.
		6. Необходимость
		наносить
		ферримагнитный
		порошок на поверхность
		намагниченной детали.
Бесконтактные	1. Бесконтактный метод	1.Необходим опыт
электромагнитные	измерения.	исследователя при
(вихретоковые)	2. Легкость автоматизации.	интерпретации и
методы	3. Широкополосный метод.	расшифровке
	4. Высокая разрешающая	полученных данных.
	способность.	2. Сложность или
	5. Возможность получения	невозможность
	информации о структуре	контроля деталей малых
	металла и его поверхности.	размеров и сложной
		конфигурации.
		3. Сложность
		определения характера
		дефекта.
		4. Возможное
		искажение одного
		параметра другими, при
		организации
		многокоординатного
		контроля.
		5. Относительно не
		высокая глубина
		контроля деталей и их
		реальных размеров.
		6.Косвенный метод
		измерения.

В результате можно отметить, что бесконтактные электромагнитные (вихретоковые) методы обладают рядом достоинств, которые выгодно выделяют их среди других методов.

Список использованных источников

1.Ворох Д.А., Иванова Я.А. Эквивалентная схема мостового вихретокового преобразователя // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций:

материалы Всероссийской научно-технической конференции (г. Самара,16- 18мая 2017г) Самара: ООО «Офорт», 2017. С. 58-60.


- 2.Д.А. Ворох, А.И. Данилин, У.В. Бояркина. Синхронный детектор для мостового вихретокового преобразователя // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. Т. 19, № 4. С. 167-170
- 3.Д.А. Ворох, А.И. Данилин. Амплитудный детектор для мостового вихретокового преобразователя // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: материалы Всероссийской научно-технической конференции (г. Самара,16-18мая 2017г) Самара: ООО «Офорт», 2017. С. 19-21.

УДК 621.3

ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЕДЕННЫХ ТОКОВ В ДЕТЕКТОРЕ ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ

И.Д. Гусенков, Д.Ю. Мелешенко, А.М.Телегин «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», г. Самара

Изучение влияния пылевых частиц естественного и искусственного происхождения на космические аппараты (КА)является ОДНИМ приоритетных направлений в космических исследованиях [1]. С этой целью на поверхности КА устанавливаются детекторы микрометеороидов и частиц космического мусора, в которых используются физические эффекты, наблюдаемые при высокоскоростном взаимодействии. В данной работе рассмотрены формы импульсов токов, возбуждаемых в измерительных электродах в детекторе высокоскоростных микрочастиц ионизационного типа (рисунок 1).



Угол влета (в градусах): 1-0; 2-5; 3-10; 3-20; 3-30; 3-45; 3-60

Рисунок 1 – Траектории пролёта частиц